



**ЦКТ**

**CONICAL  
FERMENTER**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**ОБЪЁМ: 32л**

# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Гидрозатвор

1 шт



Гайка для термометра

1 шт



Пробка для установки гидрозатвора

1 шт



Шаровый кран с уплотнительным кольцом

1 шт




Термометр

1 шт



Гайка для шарового крана

1 шт



Уплотнительное кольцо для термометра

1 шт



Заборная трубка с прокладками


1 шт



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЦКТ

1. Поместите термометр в соответствующее отверстие и затяните гайкой, как показано на фото ниже.

Совет: сначала наденьте уплотнительное кольцо на резьбу термометра.



2. Поместите шаровый кран в отверстие ЦКТ и затяните гайкой, как показано на фото ниже.



# ПОДГОТОВКА ЦКТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Тщательно вымойте ЦКТ.
2. Убедитесь в целостности ЦКТ, наполнив его водой.
3. Прозеинфицируйте ЦКТ.
4. Перелейте в ЦКТ сусло.
5. Установите пробку и гидрозатвор в крышку ЦКТ.



6. Установите крышку на ЦКТ и зафиксируйте при помощи фиксаторов.



7. Наполните гидрозатвор дезинфицирующим раствором.



**УКТ**

**CONICAL  
FERMENTER**

